



Réf. 599 - Le Pélican




Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux




Jeu adapté aux malvoyants





Réf. 599 - Le Pélican

Vue en élévation et plan de masse



Surface HCL : 20.60 m²
01: HCL 0.90 m = 15 m²
02: HCL 1.00 m = 5.60 m²



Réf. 599 - Le Pélican

Fonctions ludiques du jeu



Fonctions ludiques	Désignations	Réf.	N°	Matériaux	Quantité
Imaginer	Toboggan Le Pélican	599	-	HPL + inox	1
Glisser	Toboggan	599	-	HPL + inox	1
Se cacher	Toboggan Le Pélican	599	-	HPL + inox	1
Monter	Escalier	599	-	HPL	1

Total des fonctions ludiques : 4

Accessibilités Andy'




Jeux et structures aérés (pas trop fermé) pour conserver le contact visuel avec l'extérieur.



Formes et circulations simples sur les jeux / jeux larges et aéré (pas de jeux de trop petite taille) / accès aisé pour accompagnant / jeux multi-activités.




Jeux et structures aérés (pas trop fermé) pour conserver le contact visuel avec l'extérieur.



Réf. 599 - Le Pélican

Plan de la zone HCL






Réf. 599 - Le Pélican

Pièces détachées


NUMERO	DESCRIPTION
--------	-------------

598-02	Plateforme HPL
598-06	Contre marche HPL
598-07	Tube renfort
598-09	Marche HPL
599-01	Flanc HPL
599-02	Corps HPL
599-03	Renfort HPL
599-04	Patte HPL
599-05	Flanc HPL
599-06	Corps HPL
599-07	Renfort HPL
599-08	Patte HPL
96940-01	Glissière
Équerre	





Réf. 599 - Le Pélican



Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr



Réf. 599 - Le Pélican

Livraison, pose et montage

Livré monté

Poids de la pièce la plus lourde	140 Kg	Installation : Nbr jour / H	1 jour / 2 personnes
Poids total	140 Kg	m3 de béton	0.108 m3
Palettisation	1 palette / 3.2 x 0.5	Réf. Notice	N599

Scellemnts possibles

1


Sur sol fluent
(Copeaux - gravier roulés...)
-700 mm

2

Sur sol enrobé
-300 mm

3

Sur dalle béton
(Structure chevillée sur platine)



Scellement chimique sur enrobé possible

Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

Conforme
NF EN 1176-1177